

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 18 «Огонек», рассмотрев протокол Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.08.2017 г. протокол № 8.1-0384пл-Пр/0401-2017 об административном нарушении информирует о мерах принятых во исполнение указанного протокола.

Протокол рассмотрен и одобрен на заседании Общего собрания № 6 от « 4 » 09 2017 г.

№ п/п	Конкретное описание(существо) выявленного нарушения	Информация об исполнении
Организация эксплуатации электроустановок		
1	В МАДОУ ЦРР д/с №17 отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил электротехнического и электротехнологического персонала.	Выполнено
2	В МАДОУ ЦРР д/с №18 заместитель ответственного за электрохозяйство назначен в нарушение п. 1.2.7. ПТЭЭП, а именно: назначение заместителя ответственного за электрохозяйство производится после проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности в электроустановках до 1000 В.	Срок исполнения 15-16 ноября 2017 г.
3.	Электроустановки МАДОУ ЦРР д/с №18 не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами (отсутствуют протоколы испытания)	Выполнено
4	В местах ранения средств защиты МАДОУ ЦРР д/с №18 отсутствует утвержденный перечень инвентарных электрозащитных средств защиты.	Выполнено
5	Нарушена периодичность осмотра наличие и состояние средств защиты 1 раз в 6 месяцев (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 месяца) работником ответственным за их состояние, с записью результатов осмотров в журнале, а именно: диэлектрических бот, диэлектрических ковров.	Выполнено
6	Не подтверждено отчетной документацией проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановки в соответствии с графиком работ на 2017 (отсутствует журнал учета этих работ).	Выполнено
7	Не проводятся проверки устройств защитного отключения (УЗО), установленных в помещениях МАДОУ ЦРР д/с №18 в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования. (приложение 3 ПТЭЭП); отсутствует подтверждающая документация.	Выполнено
Техническая документация		
8	Не переоформлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности по электроустановкам зданий в связи с изменением юридического наименования	Выполняется

	(г. Советск, ул. Фурманова, д. 6а).	
9	В организации отсутствуют перечни технической документации, утвержденные руководителем.	Выполнено
10	В организации отсутствует утвержденный руководителем перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Выполнено
11	Отсутствует инструкция по предотвращению ликвидации аварийных режимов.	Выполнено
12	Отсутствует журнал работ по нарядам распоряжениям.	Выполнено
13	Отсутствует ремонтный журнал	Выполнено
Эксплуатация заземляющих устройств		
14	Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов в помещении пищеблока в соответствии с требованиями п.1.7.83 Правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ) (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 № 204) в помещении столовой. (Не заземлены металлические мойки пищеблок по адресу: ул. Свободы, д.4) Фото 1.	Выполнено
15	представленные паспорта заземляющих устройств не соответствуют п.2.7.15.ПТЭЭП, а именно: отсутствует ведомость о смотрах и выявленных дефектов, информация по устранению замечаний и дефектов, результаты визуальных осмотров.	Выполнено
16	Не разработан график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства (не реже 1 раза в 6 месяцев) ответственным за электрохозяйство.	Выполнено
17	Не проводятся осмотры видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство или работником им уполномоченным по адресам: г. Советск, ул. Фурманова, 6а (не реже 1 раза в 6 месяц). Отсутствует в паспортах заземляющего устройства результаты осмотров	Выполнено
18	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство по адресу: г. Советск, ул. Свободы, д.4	Выполнено
Эксплуатация оборудования		
19	В распределительных щитах, щитах освещения однолинейные схемы, не проверяются 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя (повсеместно) Фото 2-5	Выполнено
20	Своевременно не отражаются в однолинейных схемах все изменения, выполненные в процессе эксплуатации электроустановок. (ЩО-2 по адресу: г. Советск, ул. Фурманова, 6а) Фото 6.	Выполнено
21	Отсутствуют в помещении столовой на штепсельных розетках надписи с указанием номинального напряжения по адресу: Фурманова, 6а. Фто 7.	Выполнено
22	В ВРУ-0,4 кВ по адресу: ул. Свободы, д.4 отсутствует однолинейная схема.	Срок выполнения до 05.11.2017 г.
23	В ВРУ-0,4 кВ по адресу: ул. Фурманова, д.6а не нанесены указатели положения привода рубильников Ввод № 1, Ввод № 2 «включено» «отключено» Фото 8.	Срок выполнения до 05.11.2017 г.
Эксплуатация электрического освещения		

24	Не проводится проверка неисправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, отсутствуют подтверждающие документы	Выполнено
25	отсутствует график проверки аварийного освещения	Выполнено
Требования законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности		
26	В МАДОУ ЦРР д/с №18 программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям п.1 приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих реализуемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»	Выполнено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18



Е.Д.Ашурмамедова